
Estrutura com o Pórtico II - SketchUp
Arquivo Editar Visualizar Câmera Desenho Ferramentas Janela Plug-ins Ajuda
Salvar
Projeto: Jackson Luz
Desenho Sistema de "X" 1
Oblongo nº 1 lado "E"
Oblongo nº 2 lado "E"
Oblongo nº 3 lado "E"
Furo com rosca paraf. guia (só poderá ser furado após as furações dos oblongos dos dois lados, e após pré colocação das guias e ajustado o paralelismo entre elas
Oblongo nº 2
Oblongo nº 3
Apoio da guia linear - fresamento com mínima profundidade possível e largura do fresamento com 3,0 mm a mais em cada lado da guia para regulagens laterais (detalhes no próximo desenho)
Chapa com rosca no centro colocada por dentro do metalon p/ o parafuso da guia no oblongo
Oblongo nº 1 do metalon do lado direito do sistema "X"
Chapa do oblongo 2
Furo para passagem da chapa para receber o parafuso da guia no oblongo 2
Dispositivo p/ alinhar o paralelismo do metalon (cada cabeceira possue 1 em cada lado)
Todas as cabeceiras são fresadas em todos os contatos de apoio
4 parafusos para fixação na mesa
Suporte do motor e fuso com oblongo p/ alinhamento horizontal do fuso
Dispositivo de fixação do suporte do motor e fuso para alinhamento vertical do fuso
4 parafusos para fixação entre os metalons
Parafusos
Salvar o modelo ativo.
Medidas
20:08
15/12/2011