

# Driver para Motor de Passo TECNOLOG VT3F220

# **MANUAL**

TECNOLOG Engenharia e Representações Técnicas Ltda.

Av. Pernambuco, 2623 – Sala 605

Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3224-7746 www.tecnolog.ind.br


# Driver para Motor de Passo Tecnolog VT3F220


Driver para motor de passo de ângulo constante e torque constante. Tensão 110 a 220Vca, para motores de passo híbridos de 3 fases com corrente até 5,2A e diâmetro do eixo de 86 a 130mm.

#### Características:

- Alta performance e baixo custo
- 16 canais de programação micro step
- Maior subdivisão: 60.000 pulsos/volta
- Alta resposta em freqüência: 200kpps
- A corrente da fase do motor é reduzida 100ms após ter recebido a última borda de pulso
- Entradas e saídas opto-isoladas
- A corrente do motor é ajustável em 16 canais de 0,5A/fase a 5,2A/fase
- Alimentação monofásica de 110 a 220Vca
- Função memória de fase (O driver memoriza a fase do motor quando não houver entrada de pulso durante 5s e recupera a fase quando o motor é religado ou quando o sinal MF está desligado).
- Dimensões (LxAxP): 80 x 200 x 146 mm

#### Funções das chaves de ajuste:





**DP1**: Sem função **DP2**: Sem função

DP3: ON pulso + direção, OFF pulso positivo + pulso negativo

DP4: ON gerador de pulsos de 7,5 MHz, OFF aceita entrada de pulsos

Sk2: Segundo ajuste de subdivisõesSk1: Primeiro ajuste de subdivisõesRUN Im: Ajuste da corrente de trabalho

STOP Im: Ajuste da corrente de parada do motor

No auto-diagnóstico (DP4 = ON), as chaves Sk1 e Sk2 devem estar entre 2000 e 10.000 subdivisões.

#### Ajuste de corrente:

**STOP/Im** é uma chave rotativa que ajusta a corrente de parada do motor entre 20% e 80% da corrente nominal (sentido horário aumenta o torque de retenção do eixo, sentido anti-horário diminui)

RUN/Im é uma chave rotativa para ajuste da corrente do motor, que determina o torque de trabalho.

	R-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
I	m (A)	0.3	0.7	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.6	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2

#### Ajuste de subdivisões:


O driver tem dois grupos de subdivisões que determinam a quantidade de pulsos para um giro completo do motor. Cada grupo tem 16 canais ajustados pelas chaves de ajuste **SK1 e SK2.** 

						•										
SK1	F	Е	D	С	В	Α	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
s/r	400	500	600	800	1000	1200	2000	3000	4000	5000	6000	10000	12000	20000	30000	60000

SK2 é o segundo grupo. O ajuste de subdivisões de SK2 é igual ao do SK1.

A entrada SM desligada seleciona o grupo SK1 e quando ligada seleciona o grupo SK2.


#### Conexões:



# Precauções:

- 1 O indicador POWER acende indicando que o driver está ligado.
- 2 O nível de sinal nas entradas é 5V. Sinais em 24V podem ser utilizados com resistor 2K7 (2700 ohms).
- 3 Se a temperatura do driver atinge  $70^{\circ}$ C, o indic ador de alarme OH acende e o driver trava. Só sendo liberado quando a temperatura voltar a  $50^{\circ}$ C.
- 4 Indicador de alarme OH acende quando a tensão é menor que 110Vca.

#### Oscilograma das entradas de sinal:



### Funções dos terminais:

**Entradas**: Optoisoladas, nível baixo: 0 a 0.5V, nível alto: 4 a 5V. Largura do pulso > 2.5uS, para pulsos em 24Vcc colocar em série um resistor de 1 a 3KΩ para limitação da corrente. A resistência de entrada é 220ohms.

Saídas: Tipo coletor aberto, o terminal (+) é o coletor do transistor e o negativo(-) é o emissor. Utilizar um resistor de limitação da corrente de 1 a 4Kohm entre o coletor e o positivo da fonte. Corrente máxima de 50mA e tensão máxima de 50Vcc.

Nome	Função	Especificação								
MF+	Entrada motor livre	Na ligação de TM o driver desliga a corrente do motor e deixa o motor livre								
SM+	Entrada de seleção da subdivisão	Desligada seleciona o grupo de subdivisões SK1, ligada o grupo SK2.								
DR+	Entrada da direção	Chave DP3=ON, DR é sinal de direção DP3=OFF, DR é pulso na direção negativa Muda sentido de rotação do motor								
PU+	Entrada de pulsos	A cada transição do sinal PU, o motor executa um passo angular (micro passo). Se a chave D4=OFF PU é a entrada de pulsos, se D4=ON PU é pulso na direção positiva.								
BK +	Sem função									
RDY+	Saída de falha	Normalmente ligada. Desliga se o driver entrar em falha.								
TM+	Sem função									
~AC	Alimentação do driver	Monofásica de 110Vca a 220Vca								
U		1: Fase U 2: Fase V								
V	Conexão ao motor	2: Fase V 3: Fase W 4: Terra								
w		A inversão de 2 fases provoca a inversão no sentido do giro.								

# Esquema de Ligação do Driver ao CLP LG

