


CONECTAR AO COMPUTADOR

CENTRONIC-36



LIBERACAO GERAL
(ENABLE)

DIRECAO-3



PASSO-3

DIRECAO-2


PASSO-2

DIRECAO-1

PASSO-1



CONECTAR A PLACA CNC3AX



CONECTAR A PLACA CNC3AX

PROJETO APOENA

Isoladores e buffers para drivers CNC3AX

Size

Number

Rev

Date 26/11/2007

Drawn by

Sheet

Filename

of

REINALDO CAVALHERI