


Planilha1

corte AA



	ângulo p/ Ferramentas de Aço Rápido			
	α	β	γ	λ
Aço 1020	8	55	27	0 a -4
Aço 1045	8	62	20	0 a -4
Aço 1060	8	68	14	-4
Aço Ferramenta 0,9% C	6 a 8	72 a 78	14 a 18	-4
Aço Inox	8 a 10	62 a 68	14 a 18	-4
FoFo	8	76 a 82	0 a 6	0 a -4
FoFo Maleável Ferrítico	8	64 a 68	14 a 18	0 a -4
FoFo Maleável Perlítico	8	72	10	0 a -4
Cobre, Latão, Bronze (macio)	8	55	27	4
Latão e Bronze (quebradiço)	8	79 a 82	0 a 3	4
Bronze para Bucha	8	75	7	0 a 4
Alumínio	8	30 a 35	45 a 48	4
Duro-Alumínio	8	35 a 45	37 a 45	0 a 4
Celeron, Baquelite	10	80 a 90	5	4
Ebonite	15	75	0	4
Fibra	10	55	25	4
PVC	10	75	5	4
Acrílico	10	80 a 90	0	0
Teflon	8	82	0	4
Nylon	12	75	3	4

www.guiacnc.com.br