

# RELATÓRIO TERMOGRÁFICO

Empresa FAC3 - 10 sem B Eng. de Controle e Automação

Problema #

## IDENTIFICAÇÃO


Nome da Localidade Location 30

Equipamento TCC - Mesa Coordenada tridimensional

## DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Placa do Driver de controle do motores de passo

## TERMOGRAMA



## MEDIÇÕES DE TEMPERATURA

Imagem Data	26/9/2009 17:00:11
Temperatura do Alvo	34,1 °C
Emissividade	0,99
Temp Refletida	OFF

## TEMP AMB

Temp Ar	22
Céu	
Veloc Vento	
De	

Distância	Cap. carga	Med. Leitura	% Leitura
aprox. 2m	1 h		

## AÇÃO DE MANUTENÇÃO


Descrição	Reparado por
Apos 1 hora de energização	

## PRIORIDADE DE REPARO

Classe Equip	
Classif Temp	

## REINSPEÇÃO

Reinspecionado por	
Data	



## Comentários