

RELATÓRIO TERMOGRÁFICO

Empresa FAC3 - 10 sem B Eng. de Controle e Automação

Problema #

IDENTIFICAÇÃO


Nome da Localidade Location 32

Equipamento TCC - Mesa Coordenada tridimensional

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Motor de passo do eixo Z

TERMOGRAMA



MEDIÇÕES DE TEMPERATURA

Imagem Data	26/9/2009 17:32:58
Temperatura do Alvo	41,9 °C
Emissividade	0,99
Temp Refletida	OFF

TEMP AMB

Temp Ar	22
Céu	
Veloc Vento	
De	

Distância	Cap. carga	Med. Leitura	% Leitura
aprox. 2m	1 h		

AÇÃO DE MANUTENÇÃO

Descrição	Reparado por
Apos 1 hora de energização	

PRIORIDADE DE REPARO

Classe Equip	
Classif Temp	

REINSPEÇÃO

Reinspecionado por	
Data	



Comentários